




トレクス軸、UD 軸の ABS センサー補給部品


製造 [93年7月頃まで]

| | |
|--|---|
| <p>T/X 軸 センサー</p>  <p>長さ 1000L</p> <p>Φ16.8</p> <p>ブッシュ</p> | <p>生産時品番 924201-00001</p> <p>➔</p> <p>代替品番 924201-00073</p> |
| <p>ブッシュ</p> <p>生産時品番 924201-00004</p> | <p>➔</p> <p>代替品番 924201-00062</p> |


製造 [95年1月頃まで]

| | | |
|--|--|--|
| <p>T/X 軸 センサー</p>  <p>長さ 1000L</p> <p>Φ16.8</p> <p>ブッシュ</p> | <p>生産時品番 924201-00012</p> <p>➔</p> | <p>代替品番 センサー 924201-00073 + 変換アダプター 924201-00035</p>  <p>代替品番は丸型コネクタのため変換アダプターが必要です。</p> |
| <p>ブッシュ</p> <p>生産時品番 924201-00004</p> | <p>➔</p> <p>代替品番 924201-00062</p> | |

製造 [95年2月～]

| | |
|--|---|
| <p>T/X 軸 センサー</p>  <p>長さ 1000L</p> <p>Φ15.9</p> <p>ブッシュ</p> | <p>生産時品番 924201-00029</p> <p>➔</p> <p>代替品番 924201-00073</p> |
| <p>ブッシュ</p> <p>生産時品番 924201-00030</p> | <p>➔</p> <p>代替品番 924201-00062</p> |

互換性あり

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| <p>UD 軸 センサー</p>  <p>長さ 1000L</p> <p>Φ15.9</p> <p>ブッシュ</p> | <p>400L 生産時品番 924301-00046</p> <p>1000L 生産時品番 924301-00001</p> | <p>➔</p> <p>代替品番 924201-00062</p> |
|---|--|---------------------------------------|